

DATE / FECHA: 14/03/2019

HOUR / HORA: _____

NAME OF SHIP / NOMBRE DEL BARCO N/V INDUSTRIAL CONSTANT


IMO# 9810343

	NOMBRE Y APELLIDO NAME AND SURNAME	CEDULA PASSPORT	CARGO POSITION	EMPRESA COMPANY	FIRMA SIGNATURE
1	JAIR FREIRE	3-118-566	SUPERVISOR	FCD	<i>[Signature]</i>
2	HAROLD RIVERA	4-721-290	SUPERVISOR	MPSA	<i>[Signature]</i>
3	ANSELMO BARRIOS	1-26-620	OPIP	MPSA	<i>[Signature]</i>
4	Joaquín Plazas	8-332-123	Supervisor	MPSD	<i>[Signature]</i>
5	Alvaro Lopez	3-7132384	Salud Inf.	MUSA	<i>[Signature]</i>
6	Nisselle Guerrero	3-716-728	Migración Im	Higracon	<i>[Signature]</i>
7	Abra Serrano	9-712-2069	Aduanas Insp	Aduanas	<i>[Signature]</i>
8	Luis F. Delgado	3-95-121	OPERADOR	O.P.C.	<i>[Signature]</i>
9	MARTIN ESPINOSA M	3-714-741	RETIRO	O.P.C.	<i>[Signature]</i>
10	José Colón	4-769-1933	SUPERVISOR	O.P.C.	<i>[Signature]</i>
11	RAYMUNDO GARCIA	8-529-1022	Safety	FCD	<i>[Signature]</i>
12	SILVIO CARLOS BARRIOS	8-865-274	Agent	ASA	<i>[Signature]</i>
13	JUAN GONZALEZ	9-713-694	Freelance	Rincon Pilot	<i>[Signature]</i>
14	ERNESTO MONTAÑA	8-930-1422	PUNIGADOR	VOLCANO	<i>[Signature]</i>
15	Juan MIGUEL	8-757-7246	CHEMICAL CLERK	MPSA	<i>[Signature]</i>
16	David PINTO	8-731-2154	ORE	MPSA	<i>[Signature]</i>
17	FRANCISCO GUERRA	4-702-1348	ORE	FCD	<i>[Signature]</i>
18	CARLOS LOPEZ	4-737-1107	FOREMAN	MPSA	<i>[Signature]</i>
19	SORL NOVAKOVIC	3-707-2359	ESTIBADOR	O.P.C.	<i>[Signature]</i>
20	ARCELIO PARRA	3-729-291	ESTIBADOR	O.P.C.	<i>[Signature]</i>
21	ASCANIO PARRA	3-82-143	ESTIBADOR	O.P.C.	<i>[Signature]</i>
22	MARCOS UNGER	9-701-181	Inspector	Aduanas	<i>[Signature]</i>
23	FRANCISCO LUIS	2-7231502	Inspector	Aduanas	<i>[Signature]</i>
24	Lucinda Riquelme	2-727-1858	INSPECTORA	MIDA	<i>[Signature]</i>
25	Luis PINTO	8-731-1980	ERT (RESCATE)	FCD	<i>[Signature]</i>
26	JAVIER DE OCHOA	3-708-2457	Piloto	Rincon Pilot	<i>[Signature]</i>
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					

 **FIRST QUANTUM**
MINERALS LTD.
Cobre Panamá

14 MAR 2019

[Signature]
Oficial de Ambiente
Punta Rincon International Terminal

AREA: <u>PUNTA PINCON TERMINAL 1</u>		FECHA: <u>14 / 03 / 19</u>
NOMBRE DE OBSERVADOR: <u>DANIEL GARCIA</u>		
PRESENCIA DE EMBARCACIÓN: SI <u>NO</u> NOMBRE DE EMBARCACIÓN: <u>Industrial Constant</u>		
CODIGO IMO: <u>9810343</u>		
DESCRIPCION		
<u>14/03/2019</u>		
<u>13:00 Embarcación a toca sin novedades</u>		
<u>La embarcación descargó 3 isotanques de</u>		
<u>Amonia Anhidrido sin novedades que reportar</u>		
		
Firma de Oficial de Contaminación		



FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.
Cobre Panamá

14 MAR 2019


Oficial de Ambiente
Punta Rincon International Terminal

	Chequeo de prevención de sucesos Punta Rincón Internacional Terminal	Edición	Modificación	
		Marzo 2017	00/00/00	
		Versión	Control	
		001	MPSA/AMP	

Nombre del observador: Harold Quiel Fecha: 14/03/2019

Lugar: Terminal 1 Hora: 13:00

Nombre de Embarcación: Industrial Constant.

Código IMO: 9810343

Observaciones: _____

La embarcación con 3 tanques de Amonia Anhidrida
atraca.
los tanques se observan sobre el casco.


 Firma de Oficial de Contaminación

 **FIRST QUANTUM**
 MINERALS LTD.
 Cobre Panamá

14 MAR 2019

 Oficial de Ambiente
 Punta Rincon International Terminal



Fecha: 14/03/2019 Hora: _____
Presencia de Embarcación : SI: ☒ NO: ☐

Inspector de Ambiente: _____
Nombre: _____
Numero IMO: _____

Dorold Quil
Industrial Constant
9810343.

items	Aspecto Ambiental	Ronda			Observaciones
		1	2	3	
		Si/No	Si/No	Si/No	
	DERRAME				
1	Hidrocarburos	no	/		
2	Hidrocarburos Liviano	no			
3	Hidrocarburos Pesados	no			
4	Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas	no			
5	Otros.				
	ORIGEN				
6	Transporte marítimo	no	/		
7	Transporte terrestre (camiones y vagones)	no			
8	Ductos	no			
9	Almacenamiento en tierra (plazoletas y tanques)	no			
10	Trasiego de combustible.	no			
11	Carga / descarga	no			
	DESECHOS				
12	Solidos(plásticos, madera, entre otros)	no			/
13	Líquidos (aguas residuales)	no			
	CONTENCIÓN				
14	Barreras marinas	SI	/		/
15	Skimmers	SI			
16	Absorbentes	SI			
	BIODIVERSIDAD				
17	Presencia de flora y fauna	no			



FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

Cobre Panamá

Firma del Oficial de Contaminación

14 MAR 2019

[Signature]

Oficial de Ambiente
Punta Rincón Internacional Terminal

Registro Fotográfico.



Imagen 1. Proceso de descarga de los isotanques de Amonía Anhídrida.

 **FIRST QUANTUM**
MINERALS LTD.
Cobre Panamá

14 MAR 2019


Oficial de Ambiente
Punta Rincon International Terminal